


RUA ROMÁRIO MARTINS _ TRECHO B-1
Entre a Rua Padre Anchieta, Benjamin Bordin, Frederico Berguer, Dona Rosa Stedille e Fioreto Marcolina



Planta Baixa _ Situação Atual
Área de intervenção: 597,90 m2
Escala: 1:200



FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



FOTO 4



FOTO 6



FOTO 7




FOTO 8



FOTO 9




FOTO 10




FOTO 11




FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16




FOTO 17



FOTO 18

Relocar Placa
Oficiado para vigilância
verificar
Remover Tubo




SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA A SEREM REALIZADOS NO TRECHO

- REMOVER CALÇADA EXISTENTE: 1129,19m2
- REMOVER ÁRVORES EXISTENTES - 20 UNIDADES - ALGUMAS DAS UNIDADES DEVERÃO SER REPLANTADAS - CANELINHAS - VER COM FISCALIZAÇÃO

DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS COMO RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PAGINAÇÃO DE PISO DENTRE OUTROS, DEVEM SER VERIFICADOS NA PRANCHA DE DETALHE - PRANCHA 10

NOS LOCAIS ONDE FOR POSSÍVEL VIABILIZAR O ACESSO AOS EMPREENDIMENTOS A CALÇADA DEVERÁ SER ADEQUADA, DENTRO DOS PARÂMETROS DA NBR 9050

APROVAÇÕES:		
 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ GESTÃO 2017 - 2020 Divisão de Estudos e Projetos Praça Ângelo Mezzomo, s/nº Coronel Vivida - Paraná (41)3235-8353 - 3235-8354		
Empreendimento: PROGRAMA AVANÇAR CIDADES _ MOBILIDADE URBANA _ GRUPO 01 MODALIDADE 03 - TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE EM PARTE DA AVENIDA GENEROSO MARQUES E TODA A EXTENSÃO DA RUA ROMÁRIO MARTINS		
Conteúdo da prancha: RUA ROMÁRIO MARTINS - TRECHO B1	Responsável Técnico: FRANK ARIEL SCHIAVINI Prefeito Municipal	Data: 25.10.2018 Escala: Indicada
Área de Intervenção: 26.630,79 M2 RRT DE PROJETO: RRT Nº 7591771 M2 Desenho: Flávia Dahmer	Prancha: 36 DE 43	