

Protocolo 1.622/2022

De: CCM ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Para: SA-SRAP - Seção de Recepção/Arquivo/Protocolo

Data: 01/06/2022 às 11:02:46

Setores (CC):

SA-SRAP

Setores envolvidos:

SA-DLC, SA-SRAP, SF, SECD

Outros

Entrada*:

Site

EXMO Sr.

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR

G.P. BELEI – TRANSPORTES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida em Coronel Vivida – PR, na Av. Generoso Marques, 2959, bairro São Cristovão, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 19.000.042/0001-50, vem mui respeitosamente perante V.Sa. solicitar a substituição de veículo que efetua o transporte escolar ref. ao contrato nº 23/2018 ref. Pregão 09/2018, por motivo que a empresa vendeu o veículo anterior pois estava tendo muitos gastos com manutenção, adquirindo para efetuar o transporte o seguinte veículo:

- VOLKS/COMIL SVELTO U, CHASSI 9BWRF82W83R310358, ANO 2003/2003, RENAVAM 00805384014.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Coronel Vivida, 01 de junho de 2022.

Anexos:

G_P_BELEI_TRANSPORTES_EIRELI_1.pdf

WhatsApp_Image_2022_06_01_at_10_01_25.jpeg

WhatsApp_Image_2022_06_01_at_11_01_53.jpeg

SEGURO RC ÔNIBUS - PRODUTO ESSOR / LIVONIUS

PROPOSTA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL - VERSÃO 53.0C

ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ: 14.525.684/0001-50 - PROCESSO SUSEP Nº 15414.901413/2013-41

Data de Cálculo: 31/05/2022

Número de Itens: 0001

Proposta Nº:



DADOS DA VIGÊNCIA

Número de Itens:	1	Modalidade:	Anual Carnê	Início de Vig.: às 24h de	31/05/2022	Fim de Vig.: às 24h de	31/05/2023
Seguro Novo/Renovação:	Seguro Novo					Dias de Vig.:	365

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Qual a legislação a ser atendida para este seguro?	Municipal
O proponente declara que, tanto ele como o(s) veículo(s) objeto desta proposta, estão devidamente autorizados e homologados a transportar passageiros, atendendo às normas estabelecidas pelos órgãos concedentes. Qual o órgão?	PREFEITURA MUNICIPAL

DADOS DO PROPONENTE

Nome:	G. P. BELEI - TRANSPORTES - EIRELI		Fone:		
	Pessoa:	Jurídica - Empresa Privada	CNPJ:	19.000.042/0001-50	
	Ramo de Ativ.:	FRETE/ESCOLAR			
Logradouro:	AV GENEROSO MARQUES	Nº	2939	Compl.:	TUNATUR
Bairro:	SÃO CRISTOVAO	Cidade:	Coronel Vivida	UF:	PR
				CEP:	85550-000

DADOS DO SEGURO

Utilização:	Transporte Exclusiv. Escolar (CONTRAN Lei Fed. 9503 - Faixa
-------------	---

COBERTURAS

	DESCRIÇÃO	L.M.G. (R\$)	PRÊMIO (R\$)		
01	Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros	Não Contratada	Não Permitido		
02	Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros e Danos Corporais a Terceiros não Transportados	100.000,00	503,70		
03	Resp. Civil para Danos Materiais causados a Terceiros não Transportados	Franquia (R\$): Não Contratada	698,49		
04	Resp. Civil para Danos Corporais causados a Terceiros não Transportados	Não Contratada	-		
05	Resp. Civil para Danos Morais causados a Passageiros - VERBA ADICIONAL	Não Contratada	-		
07	Resp. Civil para Danos Morais causados a Terc. não Transp. - VERBA ADICIONAL	Não Contratada	-		
09	Resp. Civil para D. Morais causados a Passag. e Terceiros - VERBA ADICIONAL (LMG ÚNICO)	30.000,00	258,05		
11	Acidentes Pessoais para Tripulantes (Condutor, Cobrador, Funcionário e/ou Guia Turístico)	Número de Tripulantes	Morte Acidental	50.000,00	30,27
			Inv. Permanente	50.000,00	9,17
		1	DMHO	-	-
12	Acidentes Pessoais para Passageiros (APP), por passageiro	Nº Médio de Passageiros	Morte Acidental	50.000,00	114,66
			Inv. Permanente	50.000,00	76,14
		50,00	DMHO	-	-
13	Bagagens de Passageiros - por passageiro	Não Contratada	Não Contratada		
14	Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros - por passageiro	Não Contratada	Não Contratada		
15	Despesas com Honorários Advocatórios (Foro Penal)	20.000,00	42,31		
18	Cláusula Particular de Danos Corporais a Dirigentes, Sócios, Empregados e Prepostos	Não Contratada	Não Contratada		
20	Danos Estéticos Causados a Passageiros	Não Contratada	-		
21	Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	Não Contratada	-		
24	Defesa Civil (Despesas com honorários advocatícios e custas judiciais em esfera cível)	Não Contratada	-		

SERVIÇOS

Carro Reserva para Terceiros		Não Contratada	-
Assistência 24 horas	Veículos acima de 28 anos:	0	Não Contratada

CONTAS DE PRÊMIO

Total Prêmio Líquido Serviços/Item:	-
Total Prêmio Líquido (Sem Serviços)/Item:	1.732,79
Total Prêmio Líquido por Item	1.732,79
Custo Total de cada Item / Mês	153,71

VALIDADE DA PROPOSTA:

FORMA DE PAGAMENTO (R\$)

Número de Parcelas:	10
Prêmio Líquido Total:	1.732,79
FC nº	
IOF:	111,76
Primeira Parcela:	184,46
Juros:	Isento
Prêmio Total:	1.844,56
Demais Parcelas:	184,46

OBSERVAÇÕES

DADOS DO CORRETOR

Nome do Corretor:	ANTONIOLLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Cód. SUSEP:	202056220

Declaro, que o(s) veículo(s) relacionado(s) no corpo e/ou no(s) anexo(s) desta proposta, se encontra(m) em perfeitas condições de segurança, de uso, de conservação, de tráfego e de conforto, atendendo todas as exigências dos órgãos oficiais de trânsito e dos órgãos oficiais que regulam o transporte rodoviário de passageiros. Declaro, que estou ciente e de acordo que perderei o direito a uma eventual indenização caso seja constatada a inveracidade ou falsidade de qualquer informação descrita nesta proposta de seguro, inclusive no que diz respeito à real utilização do(s) veículo(s) relacionado(s) nesta proposta, conforme dispõe os Artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro. Estou ciente de que a Seguradora dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para a aceitação ou recusa do seguro, contados da data de recebimento desta proposta em suas filiais. Em caso de recusa, o prêmio eventualmente pago será devolvido com correção monetária. Tenho ciência de que receberei, no endereço indicado por mim, o carnê de pagamento do(s) prêmio(s) deste Seguro. Estou ciente de que o não pagamento das parcelas do seguro em seus vencimentos, implicará no cancelamento da cobertura pela Essor Seguros S.A. Declaro, para todos os fins e efeitos, que tomei conhecimento de todas as Cláusulas que integram as Condições Gerais, Particulares e Especiais do seguro proposto, disponíveis também no site www.essor.com.br, dispensando a Seguradora do seu fornecimento em papel impresso, estando inteiramente de acordo com os seus termos. Declaro, finalmente, ter ciência que este Seguro é por prazo determinado, tendo a Essor Seguros S.A. a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Este cálculo tem validade por 05 dias. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Porto Alegre, 31 de maio de 2022.

Use Interno

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Inhaúma Corporate - 18º e 19º andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20091-007

Central de Sinistros e Assistências 24 horas: 0800 713 1000



Protocolo 1- 1.622/2022

De: Ines P. - SA-SRAP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos - A/C Juliano R.

Data: 26/07/2022 às 10:17:58

—
Ines Poletto
Agente Administrativa

Protocolo 2- 1.622/2022

De: Juliano R. - SA-DLC

Para: SF - Secretaria de Fazenda

Data: 26/07/2022 às 11:31:47

Solicito autorização para tal pedido.

—
Juliano Ribeiro
Agente Administrativo



Protocolo 3- 1.622/2022

De: Paulo C. - SF

Para: SECD - Secretaria de Educação, Cultura e Desportos - A/C Elizangela S.

Data: 26/07/2022 às 14:30:18

Para análise e deferimento

—

Paulo Ricardo de Souza Centenaro
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Protocolo 4- 1.622/2022

De: Elizangela S. - SECD

Para: SF - Secretaria de Fazenda - A/C Paulo C.

Data: 04/08/2022 às 15:36:14

Boa tarde!

A solicitação em questão foi analisada e deferida.

Att,

—

Elizangela Veis Sponholz

Secretária de Educação, Cultura e Desporto



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: *AKY1876* Marca: *Volkswagen*
Cor: *Bronca* Ano de Fabricação: *2003*

Modelo: *Familia*

FONE: *46 999736299*

Proprietário: *GP Ballei*

1. cinto de segurança em boas condições de uso
 2. buzina
 3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
 4. extintor de incêndio ABC
 5. freio de mão
 6. espelhos retrovisores internos e externos
 7. veículo em perfeita condição de higiene
 8. para-choques (dianteiro e traseiro)
 9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
 10. luzes (meia/baixa/alta)
 11. limpadores de pára-brisa
 12. pára-brisa sem trincas
 13. luz de freio
 14. luz de ré
 15. iluminação de placa
 16. placa traseira lacrada
 17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
 18. pneus em condições de segurança
 19. estepe
 20. chave de roda
 21. chave de fenda
 22. triângulo
 23. macaco
 24. pintura e lataria em bom estado
 25. nome escolar nas laterais
 26. silenciador de ruídos de explosão do motor
 27. cinto de segurança p/ árvore de
 28. TACOGRAFO comuna PR
- transmissão

Observações:

Nome do vistoriador: Ass. *cb Bernelli*

Local e data: *20/7/2022*

Leandro Unte Albuquerque
Sopano Pops 18/7/2022

motorista
Gilberto B. de

AUTOBRAN

VISTORIA MECÂNICA VEÍCULO ÔNIBUS- PLACA AKY-1176



FREIOS:

- (ok) Verificar o desgaste das lonas e tambores de freio
- (ok) Freio de serviço e de estacionamento: Verificar o funcionamento e regular
- (ok) Catraca automática do freio, medir o curso da haste de acionamento dos cilindros
- (ok) Drenar a água condensada nos depósitos de ar (Reservatórios)
- (ok) Verificar encanamentos de ar (vazamentos)
- (ok) Verificar folga dos eixos "S"
- (ok) Verificar cubos quanto a vazamento de retentores e graxas

EMBRAGEM

- (ok) Verificar desgaste do disco, plator e rolamento de embreagem
- (ok) Verificar líquido de embreagem (Reservatório) e se necessário completar

MOTOR

- (ok) Verificar vazamentos de óleo lubrificantes e diesel
- (ok) Verificar filtro de ar (limpeza) e se necessário substituir
- (ok) Examinar correias e se necessário substituir ou esticar
- (ok) Examinar freio motor (Estado e funcionamento e regular se necessário)
- (ok) Funcionar o veículo e verificar necessidade de regular válvulas

DIFERENCIAL

- (ok) Verificar cruzetas e luvas deslizantes (se necessário substituir)
- (ok) Verificar quando a vazamentos na tampa do diferencial

DIREÇÃO

- (ok) Ver folga dos terminais de direção e braço Pitman
- (ok) Verificar correia da bomba do hidráulico (Apertar ou substituir)
- (ok) Verificar folgas do embuchamento e cubos (Levantar o carro no macaco hidráulico)
- (ok) Verificar nível do óleo do hidráulico (Reservatório)

PNEUS

- (ok) Verificar calibragem (Inclusive do pneu de estepe)
- (ok) Verificar desgaste (Pneus com menos de 3MM deverão ser substituídos)

CHASSIS

- (ok) Verificar grampos de mola, suportes e pinos (Se necessário substituir ou repertar)
- (ok) Verificar amortecedores (Folga e Vazamentos)
- (ok) Verificar estabilizadores dianteiros e traseiros (Folgas)


PARTE ELÉTRICA


- (ok) Verificar faróis, sinaleiras, laterais, pisca-pisca, luz de freio, luz de alerta, luzes do itinerário, luzes internas,
- (ok) Verificar baterias (Verificar nível de água e estado dos terminais)
- (ok) Verificar chave geral
- (ok) Verificar chave seta

REFRIGERAÇÃO

- (ok) Verificar radiador (Vazamentos em mangueiras e colméia se necessário substituir mangueiras e retirar radiador para conserto)

Declaramos que em data de 20/07/2022, foi realizada inspeção dos item acima e atestamos que o veículo indicado encontra-se em perfeitas condições de funcionamento.


AUTOBRAN COMÉRCIO, TRANSPORTE
E SERVIÇOS LTDA
TAYLOR R. SANTOLIN
Sócio Administrador


Mayko J.L. Dall Agnol
Mecânico



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: FKL9830 Marca: Agrale Modelo: Correl Bello
Cor: Preto Ano de Fabricação: 2002 FONE: 46 999147106

Proprietário: Vania Ruthes

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais
26. silenciador de ruídos de explosão do motor
27. cinto de segurança p/ árvore de
28. TACOGRAFO COMUM p/ transmissão

Observações:

Nome do vistoriador: Ass. Lb Corneil


Local e data:

20/07/2022

(Soguro Pogo).

Limha Abundancia
ni Sem lora Sobho
meoomeis

Pin A. H. H. H.
motorista



VANIA RUTHES

CNPJ/MF 30.072.807/0001-09

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 19, CENTRO

CORONEL VIVIDA - PR CEP 85550-000

FONE (46) 99914 - 7106


MECANICA DESSORDI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Coronel Vivida - PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.940.529/0001-01, declara para os devidos fins e a quem interessar possa que fez uma revisão geral da parte mecânica do veículo ônibus placa IKL - 9830, de propriedade da empresa VANIA RUTHES, inscrita no CNPJ sob nº 30.072.807/0001-09, e este se encontra em perfeitas condições de trafego.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino a presente.

Coronel Vivida - PR, 13 de julho de 2022.

MECANICA DESSORDI LTDA.

11.940.529/0001-01
MECÂNICA DIESEL DESSORDI LTDA
Rua Major Estevão R. do Nasc. 1907
85550-000 - CORONEL VIVIDA - PARANÁ



VANIA RUTHES

CNPJ/MF 30.072.807/0001-09

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 19, CENTRO


CORONEL VIVIDA - PR CEP 85550-000

FONE (46) 99914 - 7106

AUTO ELETRICA GUARNIERI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Coronel Vivida - PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.633.051/0001-74, declara para os devidos fins e a quem interessar possa que fez uma revisão geral da parte elétrica do veículo MICROÔNIBUS placa IKL - 9830, de propriedade da empresa VANIA RUTHES, inscrita no CNPJ sob nº 30.072.807/0001-09, e este se encontra em perfeitas condições de trafego.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino a presente.

Coronel Vivida - PR, 13 de julho de 2022.


JACIR ANTONIO GUARNIERI

AUTO ELÉTRICA GUARNIERI
Jacir Antonio Guarneri
CNPJ 05.633.051/0001-74



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: MY77075 Marca: M. Benz Modelo: Neobus T1Hunder
Cor: Branca Ano de Fabricação: 2003 FONE: 46 999145970

Proprietário: Sandro José Domene

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC 3/23
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais
26. silenciador de ruídos de explosão do motor
27. cinto de segurança p/ árvore de
28. TACOGRAFO comuna p/ transmissão

Observações:

Nome do vistoriador: Ass. Rb Carmo ll.

Local e data: 20/7/2022

Segundo Paga 16/7/22
Sandra Retiro Pambol

Marcos S. Sereiro
motomoto



DECLARAÇÃO

Declaramos que os veículos abaixo relacionados pertencentes a empresa **SANDRO JOSE DOSSENA - ME**, foram objeto de inspeção mecânica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições mecânicas para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - M.BENZ
Modelo - NEOBUS THUNDER LO
Ano/Mod - 2003/20003
Placa - MYI-7075
Chassi - 9BM6882763B330904
Renavan - 00805216030

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022.

7.321.429/0001-20

MECÂNICA BOS &
GHELEN LTDA.

MECANICA BOS & GHELEN LTDA

CNPJ - 07.321.429/0001-20

EDENIR GHELEN/SOCIO-ADMINISTRADOR

AUTO ELÉTRICA GUARNERI
Jacir Antonio Guarneri
CNPJ 05.633.051/0001-74



DECLARAÇÃO

Declaramos que os veículos abaixo relacionados pertencentes a empresa **SANDRO JOSE DOSSENA**, foram objeto de inspeção elétrica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - M.BENZ
Modelo - NEOBUS THUNDER LO
Ano/Mod - 2003/2003
Placa - MYI-7075
Chassi - 9BM6882763B330904
Renavan - 00805216030

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022.



AUTO ELETRICA GUARNERI LTDA
CNPJ - 05.633.051/0001-74
JACIR ANTONIO GUARNERI

AUTO ELÉTRICA GUARNERI
Jacir Antonio Guarneri
CNPJ 05.633.051/0001-74



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: MFW 5490 Marca: VOLVO

Modelo: m. Polo

Cor: Amarela Ano de Fabricação: 2002

FONE: 46 988176658

Proprietário: Antenor Cardoso dos Santos

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiromarcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais
26. silenciador de ruídos de explosão domotor
27. cinto de segurança p/ árvore de
28. TACOGRAFO comuna p/ transmissão


Observações:

Nome do vistoriador: Ass. Lb Cornelli

Local e data: 20/07/2022

Limba Povo Bonito/Abundancia
Segun Pops 18/7/22

Antenor Cardoso
dos Santos
motorista



ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS
CNPJ/MF 05.462.839/0001-65
LINHA ALTO JACUTINGA, S/N
CORONEL VIVIDA - PR - CEP 85550-000
FONE (46)99729657




AUTO ELETRICA GUARNIERI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Coronel Vivida - PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.633.051/0001-74, declara para os devidos fins e a quem interessar possa que fez uma revisão geral da parte elétrica do veículo ônibus placa MFW-5490, de propriedade da empresa ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob nº 05.462.839/0001-65, e este se encontra em perfeitas condições de tráfego.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino a presente.

Coronel Vivida - PR, 18 de julho de 2022.

Jacir A. Guarnieri
JACIR ANTONIO GUARNIERI

AUTO ELÉTRICA GUARNIERI
Antonio Guarnieri
CNPJ 05.633 051/0001-74




ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS
CNPJ/MF 05.462.839/0001-65
LINHA ALTO JACUTINGA, S/N
CORONEL VIVIDA - PR CEP 85550-000
FONE (46)99729657



MECANICA EURO DIESEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Coronel Vivida - PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.827.649/0001-65, declara para os devidos fins e a quem interessar possa que fez uma revisão geral da parte mecânica do veículo ônibus placa MFW-5490, de propriedade da empresa ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob nº 05.462.839/0001-65, e este se encontra em perfeitas condições de trafego.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino a presente.

Coronel Vivida - PR, 18 de julho de 2022.


MECANICA EURO DIESEL LTDA

Mecânica Euro Diesel
CNPJ: 35.827.649/0001-65
Fone: (46) 3232-1434



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: *INY 1638*

Marca: *M. Benz*

Modelo: *Ford Focus M Polo*

Cor: *Bronca*

Ano de Fabricação: *2007*

FONE: *46 991290674*

Proprietário: *Vitoria morais*

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais
26. silenciador de ruídos de explosão do motor
27. cinto de segurança p/ árvore de
28. *TACOGRAFO* *comuna PR*

Observações:

Nome do vistoriador: *Ass. Lb. Gornell*

Local e data: *20/7/2022*

Limbo control/Polmanha
Sogum Pops 18/7/22


mataroto



DECLARAÇÃO (LAUDO MECÂNICO)

Declaramos para os devidos fins que realizamos vistoria técnica veicular mecânica no veículo Ônibus Mercedes/MPolo Torino de Placa INY 1638, de propriedade da empresa Viação Marília Ltda, inscrita no CNPJ 85.041.986/0001-09, sendo que o mesmo apresenta-se em boas condições de uso e segurança.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Coronel Vivida - PR, 18 de julho de 2022.

**MECÂNICA DIESEL
DESSORDI LTDA.
CNPJ 11.940.529/0001-01**

Julmir Antonio Dessordi - Mecânica

CNPJ: 11.940.529/0001-01

Rua: Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 1923

Bairro: Schiavini

Coronel Vivida - PR.



LAUDO - PERICIA ELÉTRICA

Afirmamos para os devidos fins que surtam os efeitos legais a que se destina que após análise detalhada no veículo Ônibus Mercedes Bens/MPolo Torino de Placa INY-1638, de propriedade da empresa Viação Marília Ltda, inscrita no CNPJ N° 85.041.986/0001-09, constatou-se que o veículo encontra-se com suas instalações elétricas, a saber, luzes internas e externas, lanternas, baterias, alternador, motor de arranque e tacógrafo dentro dos padrões de normalidade para uso. Isto posto firmamos o presente laudo e nos colocamos a disposição para informações que tangem ao informado.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Coronel Vivida - Pr. 18 de Julho de 2022.



Jacir Antonio Guarnieri - Auto Elétrica

CNPJ:05.633.051/0001-74

Rua: Romário Martins 313

Bairro: Centro

Coronel Vivida - PR.

AUTO ELÉTRICA GUARNERI
Jacir Antonio Guarnieri
CNPJ 05.633.051/0001-74



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: *KEB0122*

Marca: *Velox*

Modelo: *monow polo*

Cor: *Branca*

Ano de Fabricação: *2000*

FONE: *46 99935 7761*

Proprietário: *Somdu José Dorneira*

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais
26. silenciador de ruídos de explosão do motor
27. cinto de segurança p/ árvore de transmissão
28. TACOGRAFO câmbio polo

Observações :

Nome do vistoriador : Ass. *Rb Gemelli*

Local e data: *20/1/2022*

Sopem Pogo 18/1/22

lemba Ermas

[Signature]
motorista



DECLARAÇÃO

Declaramos que os veículos abaixo relacionados pertencentes a empresa **SANDRO JOSE DOSSENA - ME**, foram objeto de inspeção mecânica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições mecânicas para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - MARCOPOLO
Modelo - VOLARE LOTAÇÃO
Ano/Mod - 2000/2000
Placa - KEB-0122
Chassi - 93PB02A2MYC001670
Renavan - 00731519531

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022

**MECÂNICA BOS &
GEHLEN LTDA.**

Rua Primo Zeni, 185 - D. Schievini
Coronel Vivida - PR
MECÂNICA BOS & GEHLEN LTDA
CNPJ 07.321.429/0001-20
EDENIR GHELEN/SOCIO-ADMINISTRADOR



DECLARAÇÃO

Declaramos que os veículos abaixo relacionados pertencentes a empresa **SANDRO JOSE DOSSENA**, foram objeto de inspeção elétrica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - MARCOPOLO
Modelo - VOLARE LOTAÇÃO
Ano/Mod - 2000/2000
Placa - KEB-0122
Chassi - 93PB02A2MYC001670
Renavan - 00731519531

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022.

AUTO ELETRICA GUARNERI LTDA
CNPJ - 05.633.051/0001-74
JACIR ANTONIO GUARNERI

AUTO ELÉTRICA GUARNERI
Jacir Antonio Guarneri
CNPJ 05.633.051/0001-74



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: KYFOH 46 Marca: M. Bomfobil Modelo: Neobus
Cor: Bronca Ano de Fabricação: 2007 FONE: 46 999091025

Proprietário: De Paula e Colpa LTDA

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais
26. silenciador de ruídos de explosão do motor
27. cinto de segurança p/ árvore de
28. TACOGRAFO comuna p/ transmissão

Observações:

Nome do vistoriador: Ass. Cb Carmell

Local e data: 20/7/2022

seguir Progs 18/7/22

Limbo Barão Verde

João Valtin de Paula
motorista



DECLARAÇÃO

Declaramos que os veículos abaixo relacionados pertencentes a empresa **DE PAULA E CALZA LTDA - ME**, foram objeto de inspeção mecânica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições mecânicas para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - M.BENZ
Modelo - LO 812 NEOBUS TH
Ano - 2007
Placa - KYF-0H46
Chassi - 9BM68817777B518055
Renavan - 00921426933

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022.

7.321.429/0001-20

MECÂNICA BOS &
GEHLEN LTDA

Rua Primo Zoni, 105 - B. Schavira
Coronel Vivida - PR

MECÂNICA BOS & GEHLEN LTDA
CNPJ - 07.321.429/0001-20
EDENIR GHELEN/SOCIO-ADMINISTRADOR



DECLARAÇÃO

Declaramos que os veículos abaixo relacionados pertencentes a empresa **DE PAULA E CALZA LTDA - ME**, foram objeto de inspeção elétrica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - M.BENZ
Modelo - LO 812 NEOBUS TH
Ano - 2007
Placa - KYF-0H46
Chassi - 9BM68817777B518055
Renavan - 00921426933

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022.

AUTO ELETRICA GUARNERI LTDA
CNPJ - 05.633.051/0001-74
JACIR ANTONIO GUARNERI

AUTO ELÉTRICA GUARNERI
Jacir Antonio Guarneri
CNPJ 05.633.051/0001-74



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: *1003501* Marca: *M. Bomz* Modelo: *Comel*
Cor: *Bronze* Ano de Fabricação: *2002* FONE: *46 999091025*

Proprietário: *Do Paulo e esposa*

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais
26. silenciador de ruídos de explosão do motor
27. cinto de segurança p/ árvore de
28. TACOGRAFO comuna p/ transmissão

Observações :

Nome do vistoriador : Ass. *Ed Carmel*

Local e data: *20/7/2022*

segundo Popo 18/7/22
dentro São João Lucio

Jose Valter de Paula
notante



DECLARAÇÃO

Declaramos que os veículos abaixo relacionados pertencentes a empresa **DE PAULA E CALZA LTDA - ME**, foram objeto de inspeção mecânica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições mecânicas para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - M.BENZ
Modelo - COMIL BELLO 0
Ano - 2002
Placa - LOO-3501
Chassi - 9BM6881562B319182
Renavan - 00800510100

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022

7.321.429/0001-20
MECÂNICA BOS &
GHELEN LTDA

Rua Primo Zoni, 195 - B. Schievini
MECANICA BOS & GHELEN LTDA
06550-000 Coronel Vivida PR
CNPJ - 07.321.429/0001-20
EDENIR GHELEN/SOCIO-ADMINISTRADOR



DECLARAÇÃO

Declaramos que os veículos abaixo relacionados pertencentes a empresa **DE PAULA E CALZA LTDA - ME**, foram objeto de inspeção elétrica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - M.BENZ
Modelo - COMIL BELLO 0
Ano - 2002
Placa - LOO-3501
Chassi - 9BM6881562B319182
Renavan - 00800510100

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022.

AUTO ELETRICA GUARNERI LTDA
CNPJ - 05.633.051/0001-74
JACIR ANTONIO GUARNERI

AUTO ELÉTRICA GUARNERI
Jacir Antonio Guarneri
CNPJ 05.633 051/0001-74



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: *LVBOJ19* Marca: *M. Benz* Modelo: *Nesler Thunder*
Cor: *Bronce* Ano de Fabricação: *2005* FONE: *46 99909 1025*

Proprietário: *Jose Valdir de Paula*

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais
26. silenciador de ruídos de explosão do motor
27. cinto de segurança p/ árvore de transmissão
28. TACOGRAFO com prova p/

Observações:

Nome do vistoriador: *Ass. Rb Gemelli*

Local e data: *20/7/2022*

Seguro Paga 18/7/22

Limbo São Braz

Jose Valdir de Paula
notante



DECLARAÇÃO

Declaramos que o veículo abaixo relacionado pertencente a empresa **JOSE VALDIR DE PAULA & CIA LTDA**, foi objeto de inspeção elétrica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - M.BENZ/
Modelo - NEOBUS THUNDER LO
Ano - 2005
Placa - LVB-0J19
Chassi - 9BM6882765B414396
Renavan - 00855213523

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022.


AUTO ELETRICA GUARNERI LTDA
CNPJ - 05.633.051/0001-74
JACIR ANTONIO GUARNERI

AUTO ELÉTRICA GUARNERI
Jacir Antonio Guarneri
CNPJ 05.633.051/0001-74



DECLARAÇÃO

Declaramos que o veículo abaixo relacionado pertencente a empresa **JOSE VALDIR DE PAULA & CIA LTDA**, foi objeto de inspeção mecânica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições mecânicas para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - M.BENZ/
Modelo - NEOBUS THUNDER LO
Ano - 2005
Placa - LVB-0J19
Chassi - 9BM6882765B414396
Renavan - 00855213523

Coronel Vivida, 12 de julho de 2022.

7.321.429/0001-20
MECÂNICA BOS &
GHELEN LTDA

Rua Primo Zent, 111 B. Schiavini
73210-000 Coronel Vivida - PE
MECANICA BOS & GHELEN LTDA
CNPJ - 07.321.429/0001-20
EDENIR GHELEN/SOCIO-ADMINISTRADOR



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: MEJ4D13 Marca: *Volvo* Modelo: *marco polo*
Cor: *Bronze* Ano de Fabricação: *2009* FONE: *46999187652*

Proprietário: *Antenor Soares Souto*
05

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais
26. silenciador de ruídos de explosão do motor
27. cinto de segurança p/ árvore de
28. TACOGRAFO *comuna PR*

Observações:

Nome do vistoriador: Ass. *Rb Cornelli*

Local e data: *22-7-2022*

Sopra Porto 18/7/22

Luís Carlos Abundante

*motorista
motoristas*



ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS
CNPJ/MF 05.462.839/0001-65
LINHA ALTO JACUTINGA, S/N
CORONEL VIVIDA - PR CEP 85550-000
FONE (46)99729657




MECÂNICA BOS E GEHLEN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Coronel Vivida - PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.321.429/0001-20, declara para os devidos fins e a quem interessar possa que fez uma revisão geral da parte mecânica do veículo ônibus placa MCJ-4J13, de propriedade da empresa ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob nº 05.462.839/0001-65, e este se encontra em perfeitas condições de trafego.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino a presente.

Coronel Vivida - PR, 18 de julho de 2022.

7.321.429/0001-20
MECÂNICA BOS &
GEHLEN LTDA.
Rua Primo Zepi, 195 - B. Schiavini
85550-000 Coronel Vivida - PR
MECÂNICA BOS E GEHLEN LTDA



ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS
CNPJ/MF 05.462.839/0001-65
LINHA ALTO JACUTINGA, S/N
CORONEL VIVIDA - PR CEP 85550-000
FONE (46)99729657



AUTO ELETRICA GUARNIERI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Coronel Vivida - PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.633.051/0001-74, declara para os devidos fins e a quem interessar possa que fez uma revisão geral da parte elétrica do veículo ônibus placa MCJ-4J13, de propriedade da empresa ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob nº 05.462.839/0001-65, e este se encontra em perfeitas condições de trafego.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino a presente.

Coronel Vivida - PR, 18 de julho de 2022.


JACIR ANTONIO GUARNIERI

AUTO ELÉTRICA GUARNIERI
Jacir Antonio Guarneri
CNPJ 05.633.051/0001-74



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: *DJB2F78* Marca: *Volkswagen* Modelo: *especial*

Cor: *Bronze* Ano de Fabricação: *2003*

FONE: *46 9905 7046*

Proprietário: *José Leito de Aguiar*

- 1. cinto de segurança em boas condições de uso
- 2. buzina
- 3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
- 4. extintor de incêndio ABC
- 5. freio de mão
- 6. espelhos retrovisores internos e externos
- 7. veículo em perfeita condição de higiene
- 8. para-choques (dianteiro e traseiro)
- 9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
- 10. luzes (meia/baixa/alta)
- 11. limpadores de pára-brisa
- 12. pára-brisa sem trincas
- 13. luz de freio
- 14. luz de ré
- 15. iluminação de placa
- 16. placa traseira lacrada
- 17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
- 18. pneus em condições de segurança
- 19. estepe
- 20. chave de roda
- 21. chave de fenda
- 22. triângulo
- 23. macaco
- 24. pintura e lataria em bom estado
- 25. nome escolar nas laterais
- 26. silenciador de ruídos de explosão do motor
- 27. cinto de segurança p/ árvore de
- 28. *TACOGRAFO* *camara de*
transmissão

Observações:

Nome do vistoriador: Ass. *L. B. Gemelli*

Local e data: *26-07-2022*

Sigues Pops 18/7

José Leito de Aguiar
motorista



DECLARAÇÃO

Declaramos que os veículos abaixo relacionados pertencentes a empresa **JORACI LEITE DE AZEVEDO – TRANSPORTES - ME**, foram objeto de inspeção elétrica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - VW
Modelo - CITIMAX
Ano - 2003
Placa - DJB-2F78
Renavan - 00819884464

Coronel Vivida, 25 de julho de 2022.

EVERTON SATURNO 09384680907
EVERTON SATURNO
CNPJ – 31.332.568/0001-33



DECLARAÇÃO

Declaramos que os veículos abaixo relacionados pertencentes a empresa **JORACI LEITE DE AZEVEDO – TRANSPORTES - ME**, foram objeto de inspeção mecânica geral nesta data, estando os mesmos em perfeitas condições mecânicas para executar o Serviço de Transporte Municipal de Estudantes.

Marca - VW
Modelo - CITIMAX
Ano - 2003
Placa - DJB-2F78
Renavan - 00819884464

Coronel Vivida, 25 de julho de 2022.



MECÂNICA AGUIA F B LTDA.
CNPJ 44.641.921/0001-09

MECANICA AGUIA F B LTDA
CNPJ – 44.641.921/0001-09
VALDECIR BIDO/SOCIO-ADMINISTRADOR



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: ANR4223

Marca: M. Bony

Modelo: Tomco

Cor: Azul

Ano de Fabricação: 2006

FONE: 46 999400359

Proprietário: *Somira Fosta Ltda*

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais
26. silenciador de ruídos de explosão do motor
27. cinto de segurança p/ árvore de
28. TACOGRAFO comuna PR

Observações :

Nome do vistoriador : Ass. *Rb Gemell*

Local e data: *26-7-22*

Sopano Pops 19/7/22
Local Sto. Antonio foz de Iguaçu

Rep. Pops
notório



MECANICA BOS & GEHLEN LTDA
CNPJ 07.321.429/0001-20
Rua Jairo Luiz Giordani, 64
Parque Industrial Jacinto Ecco
Coronel Vivida – Paraná CEP 85550-000

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR

Declaramos que o veículo abaixo relacionado foi objeto de inspeção mecânica em geral nesta data, estando o mesmo em perfeitas condições mecânicas para executar o Serviço de Transporte Rodoviário Municipal de Passageiros.

Proprietário : **BONASSI E TASCA TRANSPORTES LTDA**
CNPJ : 04.740.339/0001-85
Marca : Mercedes Benz
Modelo : Turino
Placa : ANR 4223
Espécie/Tipo : Pás / Ônibus
Combustível : Diesel
Ano / modelo : 2006 / 2006
Cor Prodominante : Azul

Coronel Vivida – PR, 19 de Julho de 2022.

E, por ser a expressão da verdade, dato e assino esta declaração.

7.321.429/0001-20

MECANICA BOS &
GEHLEN LTDA.

Rua Primo Zoni, 105 - B. Vila Viva
Coronel Vivida - PR
MECANICA BOS & GEHLEN LTDA
CNPJ 07.321.429/0001-20
Administrador / Mecânico
Edemir José Gehlen



IVERSON GIL ANSILIERO
CNPJ 43.764.749/0001-18
Rua Ivo Buschmann, nº 14
Bairro Pacheco
Coronel Vivida – Paraná CEP 85550-000

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR

Declaramos que o veículo abaixo relacionado foi objeto de inspeção Elétrica em geral nesta data, estando o mesmo em perfeitas condições Elétricas para executar o Serviço de Transporte Rodoviário Municipal de Passageiros.

Proprietário : **BONASSI E TASCA TRANSPORTES LTDA**
CNPJ : 04.740.339/0001-85
Marca : Mercedes Benz
Modelo : Turino
Placa : ANR 4223
Espécie/Tipo : Pás / Ônibus
Combustível : Diesel
Ano / modelo : 2006 / 2006
Cor Prodominante : Azul

Coronel Vivida – PR, 19 de Julho de 2022.

E, por ser a expressão da verdade, dato e assino esta declaração.



IVERSON GIL ANSILIERO
CNPJ 43.764.749/0001-18
Administrador / Eletrecista
Iverson Gil Ansiliero



TERMO DE VISTORIA VEICULAR

Identificação do Veículo

Placa: BBI 3895 Marca: IM. Bang 415 Modelo: Pines 2 PAS 19 Passagem
Cor: Prata Ano de Fabricação: FONE: 9113 5252

Proprietário: Prefeitura Transporte Robótica LTDA

1. cinto de segurança em boas condições de uso
2. buzina
3. painel (velocímetro/contagiro/marcador de combustível/temperatura/luz de freio/luz de óleo)
4. extintor de incêndio ABC
5. freio de mão
6. espelhos retrovisores internos e externos
7. veículo em perfeita condição de higiene
8. para-choques (dianteiro e traseiro)
9. pisca (dianteiro e traseiro) cor amarelo
10. luzes (meia/baixa/alta)
11. limpadores de pára-brisa
12. pára-brisa sem trincas
13. luz de freio
14. luz de ré
15. iluminação de placa
16. placa traseira lacrada
17. placas em posicionamento correto e com boa visibilidade
18. pneus em condições de segurança
19. estepe
20. chave de roda
21. chave de fenda
22. triângulo
23. macaco
24. pintura e lataria em bom estado
25. nome escolar nas laterais Prefeitura Transporte Robótica
26. silenciador de ruídos de explosão do motor
27. cinto de segurança p/ árvore de transmissão
28. TACOGRAFO câmara de vídeo

Observações :

Nome do vistoriador : Ass. *Ed Gernath*

Local e data: *26/07/2022*

Se por favor Passagem no p

Ass. Georquiana/umcentro

motorista

**LAUDO DE INSPEÇÃO
TÉCNICA - LIT**

Nº:003487

CARIMBO DA EMPRESA INSPETORA

23.771.045/0001-65


Inspevil Inspeção Veicular LTDA - Me
ROD PR-280, 11260, BRCAO II; SAO
CRISTOVAO, CEP: 85.508-280
rt1@inspevil.com.br



PROPRIETARIO DO VEICULO			CNPJ/CPF
REFITUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME			09.604.314/0001-78
ENDEREÇO			
R VINTE DOIS, 996			
MUNICIPIO	UF	CEP	TELEFONE
MARIOPOLIS	PR	85525-000	9113-5252

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPECIE / TIPO			MARCA / MODELO	
PASSAGEIRO/MICROONIBUS			I/M.BENZ 415 REVESC PAS	
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO	PLACA
146/0	PRATA	DIESEL	19	BBI3895
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO	NUMERO DO CHASSI
3,11 t	3,88 t	5,50 t	2017/2018	8AC906635JE133717



DATA DE INSPECAO	DATA DE EMISSAO	DATA DE VENCIMENTO
27/07/2021	27/07/2021	27/07/2022

<p>ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL</p> <p>Janerson F. Flores Engenheiro Mecânico Reg. CREA PR 145682/D Janerson Fomer Flores CPF: 06458209975 - Crea: 145682/D - PR</p>	<p>- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.</p> <p>- ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE, QUE O VEÍCULO PORTADOR DESTA LIT. POSSUI NO ATO DA APROVAÇÃO DESTA INSPEÇÃO. OS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.</p>
---	---

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA



GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PASTILHAS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	GRUPO 6
GRUPO 2	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRABRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRÁULICA
VELOCÍMETRO	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO
BUZINA	GRUPO 7
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENSÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA INJETORA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
GRUPO 3	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LANTERNAS	GRUPO 8
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
RETROREFLETORES	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
GRUPO 4	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	GRUPO 9
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
GRUPO 5	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE SERVIÇO	BANCOS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
COMANDOS	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
SERVOFREIO	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO DE FREIO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE AR/ VÁCUO	

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito
Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 007929529-34/2021

Chassi de identificação do veículo: 8AC906635JE133717

Tipo de CSV: ANTT

Número Nota Fiscal: 3480



DATA DA INSPEÇÃO
27/07/2021

DATA DE VALIDADE
27/07/2022



DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	REFITUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	CPF/CNPJ	09604314000178
MUNICÍPIO	MARIOPOLIS	UF	PR

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
BBI3895	8AC906635JE133717	I/M.BENZ 415 REVESC PAS	MICROONIBUS	PASSAGEIRO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
PRATA	2017	2018	146	0	5.5	3.88	0.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
19	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
BBI3895	8AC906635JE133717	I/M.BENZ 415 REVESC PAS	MICROONIBUS	PASSAGEIRO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
PRATA	2017	2018	146	0	5.5	3.88	0.77
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
19	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
19.71%	56.15%	N/A	26.27%	-1.09mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
11.39%	56.15%	N/A	26.27%	-1.09mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

2700/1950/7050 MM

Tara:

3,107 TON

Classificação ANTT do veículo:

EXECUTIVO

Janerson Forner Flor
Engenheiro Mecânico
Reg. CREA
PR - 145682/D

Jenatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 007929529-34/2021

Chassi de identificação do veículo: 8AC906635JE133717

Tipo de CSV: ANTT

Número Nota Fiscal: 3480



APROVADO

DATA DA INSPEÇÃO

27/07/2021

DATA DE VALIDADE

27/07/2022

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL

INSPEVIL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

CNPJ DA ITL

23771045000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JANERSON FORNER FLORES

CREA

1714252760

CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO

06458209975

OBSERVAÇÕES DO INSPECTOR

Resolução ANTT Nº 4777/2015 - NBR14040

OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

Certificado de Segurança Veicular para regularização junto à Antt.

ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1077 - ANTT

Veículo inspecionado

NBR 14.040

Res. Contran 416/12 e 445/13

Port. Inmetro 260/07 e 168/08

Res. ANTT 4.130/13 e 4.499/14

Janerson Forner Flores
Engenheiro Mecânico
Reg. CREA
PR - 145682/D



SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM INTERESTADUAL E INTERNACIONAL



ESSOR SEGUROS S.A. Cód. Segurado 01490 CNPJ: 14.525.684/0001-50 RAMO: 0623 - Resp. Civil Transp. Rod. Passag. Interestadual/Internacional
 Nº DA PROPOSTA: 173247 APÓLICE: 1002306079696 ENDOSSO: 0 - Apólice SUCURSAL: 1 - Rio de Janeiro ITENS: 1

VIGÊNCIA DO SEGURO: DAS 24H DE 28/07/2021 ÀS 24H DE 28/07/2022

SEGURADO - Nome: REFITUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

Endereço: RUA VINTE E DOIS Nº: 996 Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade: Mariápolis UF: SC CEP: 85525000

Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 09.604.314/0001-78

ESTIPULANTE - Nome: REFITUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA CPF/CNPJ: 09.604.314/0001-78

VEÍCULO SEGURADO - Nº 1 Tipo de veículo: Microonibus Marca: MBENZ Modelo: BENZ415REVESCP

Prefixo: Ano Fabricação: 2017 Ano Modelo: 2018 Placa: BBI3895 Chassis: 8AC906635JE133717 Renavam:

Nº Passageiros: 19 Nº Tripulantes: 2 Utilização do Veículo: Fretamento Contínuo ou Fretamento Eventual ou Turístico

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO (EM R\$)

Cobertura	Processo Susep	Limite Máximo Indenização	Franquias	Prêmio Líquido
Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros	15414.901412/2013-05	4.034.750,00		1.538,01
Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp-LMG único	15414.901412/2013-05	Não Contratada		
Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901412/2013-05	Não Contratada		
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901412/2013-05	Não Contratada		
Acidentes Pessoais a Tripulantes - Morte Acidental	15414.900673/2013-08 P/Tripulante	30.000,00		20,57
Acidentes Pessoais a Tripulantes - Invalidez Permanente por Acidente	15414.900673/2013-08 P/Tripulante	30.000,00		6,23
Acidentes Pessoais a Tripulantes - Despesas Médicas Hospitalares	15414.900673/2013-08 P/Tripulante	10.000,00		69,18
Defesa Civil	15414.901412/2013-05	Não Contratada		

As coberturas de Danos Materiais, Corporais, Morais e Estéticos não se confundem ou se comunicam. Verifique os conceitos distintos de cada uma no glossário das Condições Gerais.

SERVIÇOS CONTRATADOS

Valor do Serviço:

Valor do Serviço:

PRÊMIO DAS COBERTURAS E SERVIÇOS CONTRATADOS, TOTAIS DA APÓLICE (EM R\$)

Prêmio Líquido: 1.633,99

Adicional de Fracionamento: 0,00

I.O.F.: 113,87

Valor dos Serviços: 0,00

Total a Pagar: 1.747,86

PARCELAMENTO (EM R\$)

Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.	Parcela	Vencimento	Valor	Meio de pag.
1	06/08/2021	173,56	Ficha de Compensação	7	07/02/2022	174,70	Ficha de Compensação
2	06/09/2021	174,70	Ficha de Compensação	8	07/03/2022	174,70	Ficha de Compensação
3	06/10/2021	174,70	Ficha de Compensação	9	06/04/2022	174,70	Ficha de Compensação
4	06/11/2021	174,70	Ficha de Compensação	10	06/05/2022	174,70	Ficha de Compensação
5	06/12/2021	174,70	Ficha de Compensação				
6	06/01/2022	174,70	Ficha de Compensação				

CORRETOR

CERRO COROADO CORRETORA

Cód. Susep: 202044286

OBSERVAÇÕES

Leia atentamente as Condições Gerais, principalmente as exclusões. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu corretor. Quaisquer modificações ao presente seguro deverão ser feitas, através de seu Corretor, à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora. A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada "Seguradora", baseando-se nas declarações constantes da proposta e do questionário devidamente preenchido pelo segurado, que servindo de base à emissão da presente apólice ficam fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar, mediante o recebimento do prêmio dentro do prazo, as coberturas contratadas nesta apólice de seguro sujeitas à aplicação de franquias de cada reclamação indenizável e até o limite máximo de indenização, conforme registrado nesta, nos termos e sob as Condições Gerais, que fazem parte integrante desta Apólice. Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. As Condições Gerais deste Seguro estão disponíveis no SITE DA SEGURADORA. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484.

Local: Rio de Janeiro

Data: 28/07/2021

Fábio H. Pinho - Diretor Executivo

Sua opinião é importante! Avalie este serviço prestado pela ANTT e ajude-nos a aprimorar o atendimento



A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT autoriza a empresa abaixo qualificada, por meio desta Licença de Viagem eletrônica, a prestar o serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, realizado em regime de fretamento eventual ou de fretamento turístico na forma e condições aqui estabelecidas:

INFORMAÇÕES BÁSICAS DA LICENÇA DE VIAGEM				
Número da Licença: 0005895977		Data da Emissão: 20/05/2022 14:17:58		
Tipo de Solicitação: Comum		Data da Licença: 20/05/2022 14:17:58		
		Código de Controle: F1E69421DA656C60		
Empresa				
Razão Social: REFITUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		CNPJ: 09.604.314/0001-78		
Placa Veículo: BBI3895		Telefone SAC: 32261601		
Contratante				
Razão Social: REGEANE PACHECO REFINSKI		CPF: 833.612.439-04		
Dados da Nota Fiscal				
Data de Emissão: 20/05/2022	Número: 194	Número de Série: 67	UF: PR	Valor em R\$: 400,00
Informações do Início da Viagem				
Data Início: 20/05/2022 23:00				
País: BRASIL	UF: PR	Município: MARIOPOLIS		
Logradouro: MARIOPOLIS				
Motorista(s)				
Nome: IVO REFINSKI	CPF: 017.102.749-30	Admissão: 01/03/2012		
Outras Informações				
Motivo da Viagem: Turismo				
Número de Pessoas Transportadas (conforme listagem anexa): 9				
KM Percorrida (ida/volta): 700				
Município mais distante para o retorno desta licença de viagem				
UF: PR				
Município: FOZ DO IGUAÇU				

INFORMAÇÕES DO ROTЕIRO DE VIAGEM					
País	UF	Município	Localidade	Data Chegada	Data Partida
BRASIL	PR	MARIOPOLIS	MARIOPOLIS		20/05/2022 23:00
BRASIL	PR	FOZ DO IGUAÇU	FOZ DO IGUAÇU	21/05/2022 07:00	21/05/2022 07:30
PARAGUAI			CIDADE DE LESTE	21/05/2022 08:00	21/05/2022 11:00
BRASIL	PR	FOZ DO IGUAÇU	FOZ DO IGUAÇU	21/05/2022 11:30	21/05/2022 12:00
BRASIL	PR	MARIOPOLIS	MARIOPOLIS	21/05/2022 18:00	

INFORMAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS DE APOIO				
País	UF	Município	Localidade	Estabelecimento

RELAÇÃO DE PASSAGEIROS				
------------------------	--	--	--	--

Ordem	Nome	Tipo Documento	No. Documento	Órgão Expedidor
1	BERNARDO PACHECO REFINSKI	Carteira de Identidade	13.730.292-6	SESPPR
2	ELEANE DO NASCIMENTO GALIOTTO	Carteira de Identidade	9.173.524-5	SESPPR
3	ERNANI SERGIO DE ALMEIDA	Carteira de Identidade	4.972.578-7	SESPPR
4	GENY GALIOTTO RENOSTO	Carteira de Identidade	7.116.753-4	SESPPR
5	LEONICE JULIÃO	Carteira de Identidade	5.826.531	SESPPR
6	LORENI BUSATTO DE ALMEIDA	Carteira de Identidade	6.099.609-1	SESPPR
7	NILDE PRA GALIOTTO	Carteira de Identidade	6.171.009-4	SESPPR
8	REGEANE PACHECO REFINSKI	Carteira de Identidade	8.627.088-9	SESPPR
9	SIDNEI ROBERTO TONEL	Carteira de Identidade	4.232.559-7	SESPPR
Inclusões e/ou Alterações na Relação de Passageiros				
Ordem	Nome	Tipo Documento	No. Documento	Órgão Expedidor
10				
11				



(C) Criança de Colo

Código de Controle: F1E69421DA656C60

OS DADOS DESSA VIAGEM DEVEM SER ENVIADOS PARA O SISTEMA MONITRIIP. Caso não se verifique o recebimento dos dados, a emissão das próximas licenças de viagem poderá ser bloqueada.

DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO NO VEÍCULO

TRANSPORTE INTERESTADUAL

Para fins da fiscalização da ANTT, a empresa deverá portar durante toda a viagem a licença de viagem (autorização de viagem) e a relação de passageiros. Adicionalmente, os documentos exigidos em Resoluções específicas da ANTT e na legislação de trânsito.

TRANSPORTE INTERNACIONAL

Em geral, na prestação de serviço internacional (viagem internacional) é necessário portar:

- Licença de Viagem (autorização de viagem) e a relação dos passageiros;
- Documentos exigidos na legislação de trânsito;
- Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagem Internacional; e
- Certificado de Inspeção Técnica Veicular ♦ CITV.

Nas viagens internacionais deverão constar obrigatoriamente no Roteiro de Viagem os pontos de fronteira a serem utilizados na ida e na volta. Adicionalmente, na prestação de serviço internacional, a empresa deverá portar a documentação exigida pelos Acordos Internacionais, considerando as exigências e especificidade de cada país do destino.

Declaro estar ciente da obrigatoriedade do porte dos documentos acima citados, bem como declaro para os devidos fins que a viagem objeto desta Licença de viagem será realizada de acordo com a Lei número 10.233/2001, Decreto número 2.521/1998, Resolução número 4.777/2015 e Portaria número 312/2013, do Ministério do Turismo, para o transporte dos passageiros acima identificados, sem a venda de passagens individuais para um trecho da viagem, estando ciente da vedação, dentre outras, do transporte de mercadorias que caracterizam prática de comércio, contrabando ou descaminho.

JUO Refinski

09.804 314/0001-78
EFITUR TRANSPORTE
OLET VO. LTDA ME

JAVINTE DOIS.996 CENTR
122-000 MARIÓPOLIS

Certificado

Certificamos que,

Nº 10062055

IVO REFINSKI

Renach 770742584

Categoria AD

participou do Curso TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - RECICLAGEM realizado na cidade de
VITORINO no período de 27/11/2017 à 28/11/2017, com carga horária total de
16 horas, com validade até 30 de Novembro de 2022.

VITORINO, 30 de Novembro de 2017



SEST SENAT VITORINO

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO: 151

PROCESSO: 91.328003-9



DENATRAN



Disciplina

LEGISLACAO

DIRECAO DEFENSIVA

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

PRIMEIROS SOCORROS

Carga Horária Instrutor

3 MARCOS TIBOLA

5 MARCOS TIBOLA

5 MARCOS TIBOLA

3 MARCOS TIBOLA

Carga horária total 16

Aproveitamento 100%

Certificado

Certificamos que,

Nº 6463227

LAERTES DE LARA

Renach 2422699702

Categoria AD

participou do Curso TRANSPORTE DE PASSAGEIROS realizado na cidade de
GUARAPUAVA no período de 10/08/2012 à 19/08/2012, com carga horária total de
50 horas, com validade até 23 de Agosto de 2017.

GUARAPUAVA, 23 de Agosto de 2012

SEST SENAT GUARAPUAVA

PROCESSO: 90.450491-7



DENATRAN



Disciplina

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

LEGISLACAO

DIRECAO DEFENSIVA

PRIMEIROS SOCORROS

Carga horária total 50

Aproveitamento 100%

Carga Horária Instrutor

15 MAURO LUIZ RAUBER

10 SAMUEL SCHELLER SYDOR

15 SAMUEL SCHELLER SYDOR

10 SAMUEL SCHELLER SYDOR