



# FOCO DEDETIZADORA

Foco Controle de Pragas Ltda ME - CNPJ 11825715/0001-08  
Telefone: (31) 33731962 | Email: contato@focodedetizadora.com.br  
Rua Campos gerais, 199, Carlos Prates Belo Horizonte - MG  
Vigilância Sanitária Val 11/01/2026 nº 2022079790

CERTIFICADO DE  
EXECUÇÃO  
Nº 105258

R\$ 408,00 em 1x com Boleto  
Documento Não Fiscal  
Via do Cliente

Nome Fantasia: CONDOMINIO DO EDIFICIO HOUSTON CENTER | Razão Social: CONDOMINIO DO EDIFICIO HOUSTON CENTER | CNPJ: 01.656.157/0001-32 | Cod. Cliente: 2907 | IE:

Endereço: Rua Erê,, nº 23, Prado, Belo Horizonte - MG | CEP: 30411-052 | (Condomínio residencial / Comercial)

Telefone(s): (31) 3567-6680(Glauciane )

Orçamento Gerador do Serviço: 54241

Serv. 105258 de 27/09/2025 das 13:30 às 14:00 | Dt real: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | Hr real: \_\_\_\_:\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_ | Tp Ida: \_\_\_\_ | Tp Volta: \_\_\_\_

Confirmou/Procurar:

Serviço(s):

Dependências:

Técnico(s) Operador(es):

Vendedor:

Glauciane/Glauciane, Glauciane ,

Higienização de Reservatórios de  
água

Marcos Henrique de Oliveira  
Santos

Sirlene Oliveira Andrade

| Reservatório             | Informações de Produtos e Aplicação |      |          |              |   | Garantia               |
|--------------------------|-------------------------------------|------|----------|--------------|---|------------------------|
|                          | Produto                             | Lote | Validade | Qt. Aplicada | Condições do Reservatório.  |                        |
| 1 x Caixa d'água 30.000L | Clor.in 10.000                      |      |          | ____ un      | <input type="checkbox"/> Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros: _____ | 180 dias<br>26/03/2026 |
| 1 x Caixa d'água 68.000L | Clor.in 10.000                      |      |          | ____ un      | <input type="checkbox"/> Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros: _____ | 180 dias<br>26/03/2026 |

CEATOX Belo Horizonte – MG - Hospital João XXIII Endereço: Avenida Professor Alfredo Balena, 400 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, 30130-100 Telefone: (31) 3239-9200

Observações para o técnico:SOMENTE HIGIENIZAÇÃO

A contratante fica ciente que durante a limpeza NÃO poderão ser abertas as torneiras e os chuveiros, nem utilizadas às descargas dos vasos sanitários. A não observação destas orientações poderá causar consequências, como por exemplo a entrada de ar na tubulação, que não são cobertas pelo custo do serviço contratado e será de inteira responsabilidade do contratante. Somente utilizar a água do reservatório quando o nível de água estiver acima da tubulação de sucção do reservatório. O tempo de retorno para reabastecimento das caixas ou reservatórios pode variar de local para local, podendo ser em média de 6 horas até 12 horas aproximadamente para normalização. Algumas caixas não possuem o chamado "ladrão", então é de extrema importância verificar após a limpeza o bom funcionamento da boia. Em alguns casos, por ficar muito tempo sem realizar a manutenção a mesma pode apresentar mal funcionamento e ocasionar algum vazamento e/ou alagamento. Sendo de total responsabilidade do contratante tal verificação.



RT: Guilherme Camargos Dias  
CRBio 087696/04-D

Técnico Operador FOCO  
DEDETIZADORA

Ass. do representante do(a)  
CONDOMINIO DO EDIFICIO  
HOUSTON CENTER  
Nome Completo:  
RG:

Abrir essa  
OS Online

- Data de Emissão: 30/09/2025



# FOCO DEDETIZADORA

Foco Controle de Pragas Ltda ME - CNPJ 11825715/0001-08  
Telefone: (31) 33731962 | Email: contato@focodedetizadora.com.br  
Rua Campos gerais, 199, Carlos Prates Belo Horizonte - MG  
Vigilância Sanitária Val 11/01/2026 nº 2022079790

CERTIFICADO DE  
EXECUÇÃO  
Nº 105258  
R\$ 408,00 em 1x com Boleto  
Documento Não Fiscal  
Via Funcionário

Nome Fantasia: CONDOMINIO DO EDIFICIO HOUSTON CENTER | Razão Social: CONDOMINIO DO EDIFICIO HOUSTON CENTER | CNPJ: 01.656.157/0001-32 | Cod. Cliente: 2907 | IE:

Endereço: Rua Erê,, nº 23, Prado, Belo Horizonte - MG | CEP: 30411-052 | (Condomínio residencial / Comercial)

Telefone(s): (31) 3567-6680(Glauciane )

Orçamento Gerador do Serviço: 54241

Serv. 105258 de 27/09/2025 das 13:30 às 14:00 | Dt real: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | Hr real: \_\_\_\_:\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_ | Tp Ida: \_\_\_\_ | Tp Volta: \_\_\_\_

Confirmou/Procurar:

Serviço(s):

Dependências:

Técnico(s) Operador(es):

Vendedor:

Glauciane/Glauciane, Glauciane , Higienização de Reservatórios de água

Marcos Henrique de Oliveira Santos

Sirlene Oliveira Andrade

| Reservatório              | Informações de Produtos e Aplicação |      |          |              |   | Garantia               |
|---------------------------|-------------------------------------|------|----------|--------------|---|------------------------|
|                           | Produto                             | Lote | Validade | Qt. Aplicada | Condições do Reservatório.  |                        |
| 1 x Caixa d' água 30.000L | Clor.in 10.000                      |      |          | ____ un      | <input type="checkbox"/> Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros: _____ | 180 dias<br>26/03/2026 |
| 1 x Caixa d' água 68.000L | Clor.in 10.000                      |      |          | ____ un      | <input type="checkbox"/> Tampa Quebrada <input type="checkbox"/> Tampa Mal Vedada <input type="checkbox"/> Boia Danificada <input type="checkbox"/> Boia Envelhecida <input type="checkbox"/> Boia com Vedação Ruim <input type="checkbox"/> Caixa Trincada <input type="checkbox"/> Encanamentos com Vazamento <input type="checkbox"/> Caixa Quebrada <input type="checkbox"/> Água Fétida <input type="checkbox"/> Água com Lodo <input type="checkbox"/> Água com Animais/ Insetos mortos <input type="checkbox"/> Água com Aparência de Limpa <input type="checkbox"/> Caixa Bem Vedada <input type="checkbox"/> Outros: _____ | 180 dias<br>26/03/2026 |

CEATOX Belo Horizonte – MG - Hospital João XXIII Endereço: Avenida Professor Alfredo Balena, 400 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, 30130-100 Telefone: (31) 3239-9200

Observações para o técnico:SOMENTE HIGIENIZAÇÃO

## Veículo utilizado para o serviço

Veículo: \_\_\_\_\_ | Km chegada ao cliente: \_\_\_\_\_ km | Distância Real até o cliente: \_\_\_\_\_ km

A contratante fica ciente que durante a limpeza NÃO poderão ser abertas as torneiras e os chuveiros, nem utilizadas às descargas dos vasos sanitários. A não observação destas orientações poderá causar consequências, como por exemplo a entrada de ar na tubulação, que não são cobertas pelo custo do serviço contratado e será de inteira responsabilidade do contratante. Somente utilizar a água do reservatório quando o nível de água estiver acima da tubulação de sucção do reservatório. O tempo de retorno para reabastecimento das caixas ou reservatórios pode variar de local para local, podendo ser em média de 6 horas até 12 horas aproximadamente para normalização. Algumas caixas não possuem o chamado "ladrão", então é de extrema importância verificar após a limpeza o bom funcionamento da boia. Em alguns casos, por ficar muito tempo sem realizar a manutenção a mesma pode apresentar mal funcionamento e ocasionar algum vazamento e/ou alagamento. Sendo de total responsabilidade do contratante tal verificação.



RT: Guilherme Camargos Dias  
CRBio 087696/04-D

Técnico Operador FOCO  
DEDETIZADORA

Ass. do representante do(a)  
CONDOMINIO DO EDIFICIO  
HOUSTON CENTER  
Nome Completo:  
RG:

Abrir essa  
OS Online

- Data de Emissão: 30/09/2025

CONDOMINIO DO EDIFICIO HOUSTON CENTER | CNPJ:01.656.157/0001-32

Rua Erê,, 23, Prado, - Belo Horizonte/ MG

27/09/2025

- 1 x Caixa d' água 30.000L: 180 dias 26/03/2026 - 1 x Caixa d' água 68.000L: 180 dias 26/03/2026

A FOCO DEDETIZADORA realizou o serviço de higienização e desinfecção dos reservatórios de água potável no estabelecimento acima identificado , sob a responsabilidade técnica de Guilherme Camargos Dias , inscrição CRBio 087696/04-D, com o uso de sistemas, equipamentos e produtos aprovados para o tratamento destinado.

**Etapa Física:**Remoção por abrasão mecânica com uso de escova de fibra ou hidrojateamento nas superfícies internas do reservatório e recolhimento dos ressíduos.  
**Etapa Química:**Aplicação de solução conforme descrito abaixo.

| Produtos Utilizados                  |           |   |                              |
|--------------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| Nome / Composição / Locais Aplicação | Inscrição | Precaução                                       | Composição                   |
| Clor.in 10.000 via à --- ,           | 312430001 | lavar com água em abundância durante 15 minutos | dicloroisocianurato de sódio |



**Guilherme Camargos Dias**  
CRBio 087696/04-D



# CERTIFICADO

## DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CLIENTE:  
ENDEREÇO:  
DATA DO SERVIÇO:  
GARANTIA:

---